



NEUES 15-04-2019

## Sekundenglück


Es kam wie es kommen mußte. Der letzte 10pol. Flachbandstecker musste gepresst werden. Entgegen meiner bisherigen Erfahrung habe ich ein nur 6pol. Reststück genommen welches natürlich nicht genau platziert war und Pin 1 und 2 kurzgeschlossen hat. Da liegen +5V und GND. Beim Einschalten meines MEGA-PRO passierte folgendes:

***Ich sah ein kurzes helles Licht - ach mein Gott ich kannt es nicht!***

Der LM1117-5V hatte seinen Geist aufgegeben.

Nach dem Kauf vor 1-2 Jahren sollte nun meine quasi flammneue Heißluft- Lötstation erstmals zum Einsatz kommen.


Nach wenigen Sekunden war es aus mit dem Traum - Die Heizspirale war zerbröselt!



Den LM1117 kann man noch gut tauschen.

!! Achtung 230V~

Erst alle 3 Pins mit einem spitzen Seitenschneider abtrennen. Mit dem Lötkolben die große Seite erhitzen und abheben.



*Alle Bastler sind beschissen die sich nicht zu helfen wissen!*

